

## レッキス製品における石綿(アスベスト)の使用状況について

当社の製品における石綿(アスベスト)の使用状況をお知らせいたします。

### 1. 現在石綿を使用している製品について

現在、当社では石綿を使用している製品はありません。

### 2. 過去に石綿を使用していた製品について

過去に石綿を使用していた製品名、その製品のなかの石綿含有部品名及びその部品の製造期間は表1の通りです。

これらの石綿含有部品はいずれも当社が部品として完成状態で仕入れていたものです。当社が石綿または石綿含有部品を加工したり、他の物質と混合させるなどの処理は行なったことはありません。

表1

石綿を使用していた製品名	石綿含有部品名	該当部品の製造期間
パイプマシン 90A	49020 モーター止め板パッキン	1975年～2005年12月
スパーケル RC90	C1610 クラッチプレート	1992年～2006年4月
スパーケル RC130		
スパーケル RC130L		
スパーケル RC180		
スパーケル RC6B		
PB用ヒータ本体 50		
75バット用 ヒーター箱	U80A0 耐熱クロス	1981年～1988年10月
	U80B0 耐熱クロス	1981年～1988年10月
75 バットヒーター	U3210 バット用ヒーターパッキン	1981年～2006年4月
30 ソケットヒーター		
75 サドルヒーター	U3650 ソケット、サドル用ヒーターパッキン	1981年～2006年4月
75 ソケットヒーター		
100 バットヒーター		
100 サドルヒーター		
75 バットヒーター	U3010 丸パッキン	1981年～2006年4月
30 ソケットヒーター		
75 サドルヒーター		
75 ソケットヒーター		

### 3. 健康被害について

現時点までに、石綿に起因するものとして労災認定された事例はありません。

また、今までのところ工場周辺の皆様から石綿に関する健康被害のお申し出やお問い合わせはありません。

### 4. 旧製品石綿含有部品の廃棄方法について

産業廃棄物(非飛散性石綿廃棄物)として、産業廃棄物の許可業者(収集運搬、処分)に処理委託します。

今後とも、関係法令や規則を遵守するとともに健康管理に関する適切な対応を図って参ります。ご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

2006年5月15日  
レッキス工業株式会社